

ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน

ตามที่เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการ ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อประกาศให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

(นายสิทธิราช บำเหน็ด)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย

เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา							
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-

☑ พบน้ำเสีย

☐ ไม่พบน้ำเสีย

ผู้รับรองข้อมูล

(นางสาวจิรารัตน์ พงษ์เกียรติก้อง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด